
DONNE IN CORSA

Verifica accessibilità a persone in carrozzina del percorso.

Sopralluogo effettuato in data 02/09/2026 da Matteo Salini di Parmaccessibile.



<u>Percorso</u>:
Parco Ducale - Pilotta – Via Pigorini – viale Mariotti - via Mazzini – Strada Cavour – Strada al Duomo – Borgo Bruno Longhi – Strada Repubblica – Via Mazzini – Via dei Farnese - Parco Ducale

<u>Analisi generale</u>:
Il percorso è accessibile alle persone con disabilità in carrozzina e può essere quindi, a nostro giudizio, essere comunicato come tale.
Sono presenti parcheggi con stalli nella zona adiacente al Parco Ducale.
Si ritiene comunque necessario segnalare alcune criticità.

Analisi specifica

Parco Ducale:
Pavimentazione OK
Parte del percorso vicino al Teatro delle Briciole un po' dissestato nella parte asfaltata.





Pilotta e via Pigorini:
Parte della Pilotta OK, facendo attenzione alla parte di ciottolato.
In via Pigorini la parte con il ciottolato è molto difficoltosa, le ruote anteriori della carrozzina si bloccano.
Presenta parti di pavimentazione dissestata, che però non compromette il passaggio della carrozzina.





<u>Viale Mariotti - Via Mazzini – Strada Cavour</u>:
Pavimentazioni OK.





<u>Strada al Duomo e Borgo Bruno Longhi</u>:
Pavimentazioni OK





<u>Strada Repubblica e Via dei Farnese</u>:
Pavimentazioni OK.

